



CITTA' di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

settore PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

piazza Diaz, 1 - 65015 MONTESILVANO - codice fiscale 00193460680

tel. 085 - 44811

www.comune.montesilvano.pe.it



protocollo n. 13100

Montesilvano, 28 FEB - 2023

A
UFFICIO CIMITERIALE
AZIENDA SPECIALE per i SERVIZI SOCIALI
CIMITERO COMUNALE
e.p.c.
IMPRESE FUNERARIE

OGGETTO: NULLA OSTA utilizzo sepolture del **Padiglione n. 31** del Cimitero Comunale.

il DIRIGENTE

Premesso che in data odierna ha acquisito la documentazione inerente il completamento dei lavori del nuovo blocco da n. 120 loculi denominato PADIGLIONE n. 31, nel civico cimitero, realizzati in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2537 del 22-dicembre-2022, regolarmente completati in data 31.01.2023.

Visto:

1. il Certificato di Regolare Esecuzione a firma della ditta esecutrice, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. il Certificato di Collaudo Statico a firma del collaudatore ing. De Leonardis, ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001;
3. il Deposito presso il Genio Civile di Pescara del 19.dicembre.2022 protocollo n. 224689 riferimento ID pratica 8312/2022-MUDCOM;
4. il NULLA OSTA all'utilizzo delle sepolture a firma del Responsabile Unico del Procedimento geom. AMADIO in data 08.feb.2023 al protocollo n. 8582

dispone

che **dal giorno 1 marzo 2023, si possono utilizzare le sepolture del nuovo blocco denominato "PADIGLIONE n. 31"**, secondo quanto stabilito da vigente Regolamento Comunale Cimiteriale e dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Inoltre, in merito al vigente regolamento, dalla stessa data dispone la **revoca della sospensione**, anche temporanea, di cui alla delibera G.M. n. 25 del 15.02.2023, della tumulazione nei loculi di proprietà pubblica a concessione trentennale limitatamente ai soggetti di cui all'art. 58, comma 3 lettere b), c) e d), del vigente Regolamento Comunale Cimiteriale e dei servizi di polizia mortuaria, che recita l'utilizzo dei loculi qualora la disponibilità di loculi di nuova costruzione risulti carente.



il dirigente
arch. Fabio CIARALLO